



<重要！>

1. 基板加工時はヘッド固定ノブの位置（写真のようにノブがかみ合わず、かつ、浅い溝がある位置）に注意してください。
 2. ヘッドを上げて固定した状態で、加工したり、長時間放置しないでください。
- 1. はヘッドを下ろすときにノブを引きますがヘッドが下りたらノブをそのまま離すのではなく 90度ひねってください、ということです。そうしないとヘッドがスムーズに上げ下げされずに加工幅が不均一になったりヘッドを上げて移動する工程でヘッドが上がりきらずに工具が基板に接触し削れてしまったりします。
 - 2. の理由は不明ですがマニュアルでは繰り返し注意しています。加工作業が終わったらヘッドは下げておきましょう。